

AUTOMarket

www.automarket-percha.it



Marca / Modello

VOLKSWAGEN - GOLF 1.5 E-TSI R-LINE DSG



Motore

1.498 cm³ EURO6



Alimentazione

Mista



Trazione

Anteriore



Km

90.410



Immatricolazione

3/2021



Cambio

Automatico



Classe

Berlina



Kw / Cv

110 / 149



Esterni

NERO MET

€ 22.500 / Iva non Deducibile



Note



Accessori

- ✓ SISTEMA DI CONTR. PRESSIONE PNEUMATICI
- ✓ VOLANTE CON LEVE CAMBIO
- ✓ AIRBAG PASSEGGERO
- ✓ AIRBAG LATERALI
- ✓ VETRI OSCURATI
- ✓ CERCHI IN LEGA
- ✓ ABS
- ✓ ANDROID AUTO
- ✓ CONTROLLO ANTI SLITTAMENTO ASR
- ✓ AUTORADIO
- ✓ BRACCIOLO CENTRALE
- ✓ CLIMA AUTOMATICO
- ✓ CERTIFICAZIONE TAGLIANDI
- ✓ ACTIVE INFO DISPLAY
- ✓ FENDINEBBIA
- ✓ GUIDA ASS. CONTROLLO EL. DELLA CORSIA
- ✓ RIVESTIMENTO SEDILE ALCANTARA
- ✓ SENSORE LUCE
- ✓ LUCI FARI LED
- ✓ SISTEMA NAVIGATORE SATELLITARE
- ✓ PARCHEGGIO ASSISTITO SENSORI ANTERIORI
- ✓ PROPRIETARIO NON FUMATORE
- ✓ RIVESTIMENTO SEDILE IN TESSUTO/PELLE
- ✓ SEDILI SUPPORTO LOMBARE
- ✓ SISTEMA DI CHIAMATA D'EMERGENZA
- ✓ SOSPENSIONI SPORTIVE
- ✓ SERVOSTERZO
- ✓ CRUISE CONTROL
- ✓ USB
- ✓ ALZACRISTALLI ELETTRICI POSTERIORI
- ✓ SEDILI POSTERIORI SDOPPIATI
- ✓ SENSORE PIOGGIA
- ✓ IMMOBILIZZATORE
- ✓ BLUETOOTH
- ✓ CERCHI 17"
- ✓ AIRBAG GUIDATORE
- ✓ AIRBAG TESTA
- ✓ APPLE CARPLAY
- ✓ ASSISTENTE ABBAGLIANTI
- ✓ AUTORADIO DIGITALE
- ✓ CHIUSURA CENTRALIZZATA TELECOMANDATA
- ✓ COMPUTER DI BORDO
- ✓ CONTROLLO ELE. STABILITA (ESP)
- ✓ SPECCHIETTI LATERALI ELETTRICI
- ✓ FRENATA D'EMERGENZA ASSISTITA
- ✓ GUIDA ASSISTITA BLIND SPOT MONITOR
- ✓ ISOFIX
- ✓ LIMITATORE DI VELOCITÀ€
- ✓ LUCI DIURNE- LED
- ✓ PARCHEGGIO ASSISTITO CON TELECAMERA
- ✓ PARCHEGGIO ASSISTITO SENSORI POSTERIORI
- ✓ SISTEMA RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI
- ✓ SEDILI SPORTIVI
- ✓ SISTEMA RICONOSCIMENTO STANCHEZZA
- ✓ START-STOP AUTOMATICO
- ✓ VOLANTE IN PELLE
- ✓ CRUISE CONTROL ADAPTIVE (ACC)
- ✓ TOUCH SCREEN
- ✓ ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI
- ✓ VOLANTE MULTIFUNZIONE

Note: Pur avendo prestato la massima attenzione, le specifiche o gli accessori riportati nell'annuncio, potrebbero erroneamente differire da quelli presenti sul veicolo, decliniamo ogni responsabilità.